



MŰSZAKI VIZSGÁLATI BIZONYÍTVÁNY

(0.) Műszaki vizsgálati bizonyítvány azonosító száma:	26-24/0706143/10
(1.) Járműazonosító szám (VIN vagy alvázszám):	WDB9036131R632263
(2.) Forgalmi rendszám és a nyilvántartó állam országjelzése:	JDN560 HU
(3.) A vizsgálat helye és időpontja:	6725 Szeged, Szántó utca 9. 2024.04.24.
(4.) A kilométer-számláló állása a vizsgálat idején, amennyiben rendelkezésre áll:	44986
(5.) A jármű osztálya (járműkategória), amennyiben rendelkezésre áll:	N1
(6.) Azonosított hibák és minősítésük:	
Hiba helye	
hátulról	oldalról
Vizsgálat köre	A hiba megnevezése (megjegyzés)
Érték	Minősítés
(7.) A műszaki vizsgálat eredménye / a jármű átfogó értékelése:	A fenti műszaki adatokkal azonosított jármű megfelel a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KÖHÉM rendelet előírásainak.
(8.) A következő időszakos vizsgálat időpontja:	2026.05.06.
(9.) A vizsgálatot végző szervezet neve és a vizsgálatért felelős vizsgabiztos aláírása és azonosítója:	Szekeres 2002 Bt. U000015521 Vizsgabiztos aláírás, bélyegző
(10.) Egyéb információk:	
-a jármű jellegkódja:	BA Tehergépjármű
-az időszakos/forgalomba helyezés előtti vizsgálat azonosítója:	26-24/0706143
-eredeti alvázszám:	-
A jármű kilométer óra állásai: 42699 km 26-22/0640978 2022.04.29. 40697 km 26-20/0672759 2020.05.06. 36119 km 26-18/0691467 2018.05.04. 31190 km 26-16/0642962 2016.05.03. 25756 km 26-14/0559409 2014.04.24. 22156 km 26-12/0594940 2012.05.07. 11038 km 26-10/0551744 2010.05.07.	

